

# *Kingdom of Thailand*

## **EDICT OF GOVERNMENT**

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 185-2546 (2003) (Thai): JUTE TWINE  
PRODUCTS



BLANK PAGE



# มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ

## ๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ถักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากเชือกปอเป็นวัสดุหลัก

## ๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ เชือกปอ หมายถึง เส้นใยปอที่นำมารวมกันโดยการตีเกลียวหรือถักเปียอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องจักรหรือมือ
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำหรือประดิษฐ์ขึ้นโดยนำเชือกปอมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตุ๊กตารูปสัตว์ กระเป๋า ที่แขวนกระถางต้นไม้ หมวก ฯลฯ อาจย้อมสีเพื่อความสวยงาม และอาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น ไม้ พลาสติก โลหะ หรือใช้วัสดุอื่นช่วยในการยึด เช่น ลวด กาว เพื่อให้เกิดความแข็งแรง มั่นคง และเรียบร้อย

## ๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

- ๓.๑ ลักษณะทั่วไป
- ๓.๑.๑ ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์
- ๓.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน
- ๓.๒ เส้นเชือกปอ
- เกลียวไม่คลายและไม่ปรากฏเส้นใยปอขาดจากเกลียว
- ๓.๓ การถักสาน
- ต้องเรียบเสมอกัน แน่นหนา ไม่เห็นรอยต่อ กรณีที่ใช้ลวดเป็นแกนกลางต้องไม่ปรากฏให้เห็น
- ๓.๔ ลวดลาย (ถ้ามี)
- ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ และถูกต้องตามลักษณะลาย
- ๓.๕ สี (ถ้ามี)
- ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ
- ๓.๖ การประกอบด้วยวัสดุอื่น(ถ้ามี)
- ต้องประณีต ทัดแน่น คงทน กลมกลืน เหมาะสมกับชิ้นงาน และต้องไม่มีรอยเปราะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

๓.๗ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก  
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๓.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน  
ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๘ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

#### ๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากเชือกปอในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบร้อย แข็งแรง และสามารถ  
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากเชือกปอได้

#### ๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จากเชือกปอทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย  
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ตักตาเชือกปอ กระเป๋าเชือกปอ
- (๒) ขนาดหรือมิติ
- (๓) เดือน ปีที่ทำ
- (๔) ชื่อนำเสนอในการใช้และการดูแลรักษา
- (๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

#### ๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก  
ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็น  
ไปตามข้อ ๓.๘ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากเชือกปอรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นเชือกปอ การถักสาน ลวดลาย สี  
การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว  
จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๗ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์  
จากเชือกปอรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

## ๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเชือกปอต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากเชือกปอรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

## ๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นเชือกปอ การถักสาน ลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากเชือกปออย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

## ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
เส้นเชือกปอ	เกลียวไม่คลายและไม่ปรากฏเส้นใยปอขาดจากเกลียว	๔	๓	๒	๑
การถักสาน	ต้องเรียบเสมอกัน แน่นหนา ไม่เห็นรอยต่อกรรมที่ใช้ลวดเป็นแกนกลางต้องไม่ปรากฏให้เห็น	๔	๓	๒	๑
ลวดลาย (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม สม่่าเสมอ และถูกต้องตามลักษณะลาย	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น(ถ้ามี)	ต้องประณีต ดัดแน่น คงทน กลมกลืน เหมาะสมกับชิ้นงาน และต้องไม่มีรอยเปราะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ